

EXPLOATAREA SISTEMULUI ZONAL PRAHOVA-
SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA- LABORATOR CALITATEA APEI
Sos. Paltinului nr. 19 Telefon 0769074796

RAPORT DE INCERCARE NR. 1643 DATA 28.11.2025

	AVERTIZARE FLUX TEHNOLOGIC
X	NECONFORMITATE CALITATE APA BRUTA
	NECONFORMITATE CALITATE APA POTABILA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA legea Calitatii Apei Potabile
	NECONFORMITATE CALITATE APA INDUSTRIALA -DEPASIRE LIMITA MAXIM ADMISA CONTRACT BENEFICIARI

BENEFICIAR S.T.A VOILA/ COMANDA INTERNA

PROBE DE ANALIZAT-

PRELEVARE- punct de prelevare:

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-5/2017 ; SREN 19458/2007
- prelevatorul -laborator C.A Voila

Data primirii probei -conform tabelului de rezultate

Data executarii analizei -la aceeași data/ora cu cea a primirii probei

Metode de analiza:-turbiditate-SR ISO 7027/2016

-clor rezidual liber-SR ISO 7393-2/2018

-pH-SR ISO 10523-2012; aluminiu - SR ISO 10566/2001

- bacterii coliforme- SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017

- enterococi- SR EN ISO 7899-2/2002

- Clostridium perfringens- SR EN ISO 14189/2017

NOTE:

1. Acest buletin de analiza se refera numai la probele de apa specificate

2. Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui buletin de analiza fara aprobarea emitentului

REZULTATE :

DATA: 28.11.2025

Nr crt	Ora prelev/ analizei	Proba	Denumire analiza	U.M	Limite admise	Rezultate
1	ora 1530 28.11.2025	Apa bruta fara potabil	Turbiditate	UNT		7700

Intocmit:

Funcție Biolog
Nume Simca
Prenume Ando
Semnatura

Verificat

Funcție Ing. ch.
Nume Albu
Prenume Ioana
Semnatura

Aprobat

Funcție Ing. lab.
Nume Goleag
Prenume Bogdan
Semnatura

Am primit

Funcție Ing. fara
Nume Chiriac
Prenume Iulian
Semnatura